

製品評価技術基盤機構で公表されている歩行器事故情報

登録日	品名	状況	発生日	事故内容	地域
11/29/2010	歩行車	軽傷	8/24/2010	屋内で歩行車を使用中、突然転倒し、頭部、胸部などに打撲を負った。	大阪府
9/22/2010	歩行補助車	軽傷	8/24/2010	歩行補助車が折り畳まれ、転倒した。ロックが掛かっていなかったとみて原因を調査中。	東京都
8/31/2010	歩行補助車	重傷	7/27/2010	歩行補助車を支えに立ち上がろうとしたところ、車体が畳まれたために転倒し、骨折した。	千葉県
5/24/2010	歩行車(折り畳み式)	重症	5/4/2010	歩行車がボタンで閉まらなかったのでフレームを押ししたところ、急に閉じて指を挟まれ、打撲を負った。	埼玉県
5/12/2010	歩行車	重症	4/23/2010	当該製品を使用中に、転倒し、負傷した。	北海道
4/7/2010	歩行車	製品破損重症	1/12/2010	当該製品を使用中に転倒し、負傷した。	大阪府
3/25/2010	歩行補助車	軽症	3/15/2010	段差を降りようと歩行補助車を持ち上げたところ、転倒し、軽傷を負った。	東京都
3/17/2010	歩行補助車	重症	2/23/2010	当該製品を使用中、転倒し、負傷した。	香川県
2/17/2010	歩行車	製品破損重症	1/10/2010	当該製品を使用中、前輪フォーク根元のベアリングが壊れ転倒し、負傷した。	愛知県
2/16/2010	歩行器(折り畳み式)		12/8/2009	介護用の歩行器を折り畳む際、本体とサイドバーの隙間に指を挟み、裂傷を負った。	茨城県
1/25/2010	歩行補助車	重傷	1/8/2010	使用中の歩行補助車の車輪が段差に引っかかって転倒し、フレーム可動部で左手小指に重傷を負った。	熊本県
12/28/2009	歩行補助車	重傷	11/17/2009	階段を上がる際に転倒し、重傷を負った。現場に当該製品があった。	北海道
7/23/2009	歩行補助車	拡大被害軽傷	7/2/2009	歩行補助車を使用中、パイプが破断したためにバランスを崩し、足首に打撲を負った。	大阪府
5/11/2009	歩行補助車	製品破損	確認中	歩行補助車の後フレーム間の横パイプが折れた。	福岡県

2/10/2009	歩行補助車	製品破損	1/19/2009	歩行補助車のキャスター部を止めている樹脂部品が破損し、キャスターが脱落した。	不明
2/10/2009	歩行補助車	製品破損	1/8/2009	歩行補助車のキャスター部を止めている樹脂部品が破損し、キャスターが脱落した。	不明
2/10/2009	歩行補助車	製品破損	12/26/2008	歩行補助車のキャスター部を止めている樹脂部品が破損し、キャスターが脱落した。	不明
2/10/2009	歩行補助車	製品破損	12/25/2008	歩行補助車の前輪左のキャスター部を止めている樹脂部品が破損し、キャスターが脱落した。	不明
2/10/2009	歩行補助車	製品破損	11/17/2008	歩行補助車のキャスター部を止めている樹脂部品が破損し、キャスターが脱落した。	岩手県
12/18/2008	歩行補助車	製品破損軽傷	12/5/2008	使用中の歩行補助車の前輪キャスター部分が折れたため、バランスを崩し、体を支えようとして左指を突き指し、転倒して擦り傷を負った。	京都府
9/16/2008	歩行補助車	重傷	9/2/2008	使用中の歩行補助車が突然折り畳まれたために前方へ転倒し、右手首を骨折した。	大阪府
8/18/2008	歩行器	重傷	8/1/2008	当該機器を使用中、洗面所に置いてあった丸椅子足に歩行器の車輪が引っかかったため、転倒し、骨折した。	京都府
8/4/2008	歩行補助車	軽傷	7/17/2008	歩行補助車を開き、ロックをかけて使用しようとしたところ、突然折り畳まれて前方へ転倒し、軽傷を負った。	大阪府
7/14/2008	歩行補助車	重傷	6/28/2008	当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。	東京都
4/23/2008	歩行補助車	重傷	確認中	当該製品を使用中に転倒し、重傷を負った。	大阪府
4/23/2008	歩行補助車	重傷	4/2/2008	当該製品を使用中に段差部分で折りたたまれ、転倒して重傷を負った。	不明
4/23/2008	歩行補助車	重傷	10/21/2007	当該製品を使用中に腰からしりもちをつくように転倒し、重傷を負った。	静岡県
3/26/2008	歩行補助車	製品破損重傷	確認中	歩行補助車を使用中、心棒が折れて転倒し、脊椎損傷で寝たきりになった。	東京都
12/25/2007	歩行補助車	製品破損重傷	確認中	路上で、当該製品に着座している際、座面と肘掛けを連結しているネジが緩んでいたため、着座面が下がってしまい、バランスを崩して転倒した。	茨城県
12/3/2007	歩行器	重傷	3/5/2005	リハビリ中に当該製品を使用してエレベーターに乗り込む際に、歩行器前輪がエレベーターとフロア面との隙間にはまり転倒し、骨折した。	石川県
10/10/2007	歩行補助車(介助用車いす兼用)	軽傷	8/31/2007	介助用車いす兼用の歩行車を車いすとして使用中、前輪が内側に折りたたまれて介助人ごと転倒し、打撲と裂傷を負った。	兵庫県

9/6/2007	歩行補助車	重傷	8/5/2007	自宅近くの道路で当該製品を使用して散歩中、何らかの理由でバランスを崩したため、当該製品につかまってバランスを保持しようとしたが、転倒した。	埼玉県
8/6/2007	歩行補助車	重傷	7/4/2007	何らかの原因により、折りたたみロックが外れており、それに気が付かないまま当該製品を押して歩いていたところ、何かにぶつかった衝撃で製品が折りたたまれてしまい、しりもちをつき、大腿骨を骨折した。	三重県
7/31/2007	歩行補助車	軽傷	7/20/2007	折りたたみ式の歩行補助車を折りたたもうとパイプの留め金を外したときに、留め金とパイプの間に人指し指を挟み、出血した。	東京都
6/6/2007	歩行補助車	製品破損重傷	不明	自宅近くで当該製品を押して、段差のないところを歩行中、車体が前に折り畳み体ごと前に倒れて転び、腰骨にひびが入り1ヶ月以上の加療を要した。	広島県
5/15/2007	歩行補助車	製品破損軽傷	5/7/2007	歩行補助車を方向転換のために持ち上げた際、右側前輪が脱落したのに気がつかず、前に一歩出たところ、転倒して膝を打って擦り傷を負った。	大阪府
4/27/2007	歩行補助車	軽傷	4/11/2007	歩行補助車のハンドル部に荷重をかけたところ、前輪が浮き上がり転倒、頭部を6針縫う裂傷を負った。	兵庫県