



製品評価技術基盤機構で公表されている車いす事故情報

登録日	品名	状況	発生日	事故内容	地域
6/27/2011	車いす	重症	5/14/2011	ベッドから当該製品に移乗する際、当該製品が回転し、転落して負傷した。	静岡県
10/27/2010	車いす		確認中	車いすに乗って段差を乗り越えようとしたところ、後方へ転倒した。	兵庫県
1/29/2010	車いす	軽傷	1/1/2010	車いすのブレーキレバー根元部の隙間に親指を入れたところ、軽傷を負った。	秋田県
1/20/2010	車いす	重傷	11/27/2009	ベッドから当該製品に移乗する際に、転倒し、重傷を負った。	埼玉県
12/21/2009	車いす(入浴用)	重傷	9/5/2008	シャワーキャリーを使用していたところ、わずかな段差を乗り越える際に装着していたシートベルトが外れ、右前方に投げ出されて打撲や裂傷などを負った。	東京都
9/7/2009	車いす	軽傷	8/17/2009	要介護者を車いすからベッドに移動させようとしたところ、車いすの金属部に接触し足に裂傷を負った。	広島県
9/2/2009	車いす	重傷	8/16/2009	当該製品を使用していたところ、右側前方へ傾いたために転倒し、重傷を負った。	兵庫県
7/10/2009	車いす	死亡	6/19/2009	被介護者を乗せた車いすを自動車に乗せようとしたところ、車いすが落下し、被介護者が死亡した。	神奈川県
6/15/2009	車いす(入浴用)	軽傷	4/28/2009	入浴用車いすを使用中に座面を回転させたところ、足のかかところが後輪とフレームの間に挟まり、軽傷を負った。	和歌山県
3/31/2009	車いす	製品破損軽傷	3/12/2009	車いすに乗車中、前に落ちた杖を拾おうとして足受けに右足を置いたまま立ち上がろうとしたところ、足受けが外れて前のめりに転倒し、両手両膝を強く打ち、擦過傷を負った。	福岡県
2/4/2009	車いす	重傷	1/3/2009	ベッドから立ち上がり、当該製品に移乗しようとした際、体勢が右側に崩れて車いすの座面部に倒れこみ、そのまま車いすとともに転倒して重傷を負った。	神奈川県
2/4/2009	車いす	製品破損重傷	8/20/2008	被害者が介護ヘルパー2名に付き添われながら帰宅中に玄関先で当該製品の前輪左側が外れたため、転倒し骨折した。	福島県
11/25/2008	車いす	製品破損	9/8/2008	車いすの車軸が折損した。	東京都
9/10/2008	車いす	製品破損	7/7/2008	車いすの右前輪のキャスターフォークが壊れ、車いすが倒れた。	神奈川

9/8/2008	車いす	製品破損軽傷	7/28/2008	車いすで移動中、右の車輪が車軸から折れて転倒し、頭を打撲した。	不明
8/27/2008	車いす	重傷	8/12/2008	介助者が当該製品に介護者を乗せて走行中、乗車していた介護者が前のめりに当該製品から転落し、重傷を負った。	神奈川県
7/3/2008	車いす	軽傷	6/18/2008	車いすのリクライニング機構の角度を保持するストッパーが左右とも緩かったため、背もたれが後ろへ水平まで展開し、座っていた男性が車いすとともに後方へ転倒して後頭部を打った。	岡山県
4/23/2008	車いす	重傷	3/31/2008	当該製品を折りたたみ状態から開く際に、介助者が誤ってフレームの間に手を入れたため挟まれ骨折した。事故原因は、フレームの形状が設計寸法通りに製造されていなかったため、折りたたみ状態から開く際に、急激に開く動作を引き起こしたと思われる	奈良県
7/17/2007	車いす(入浴用)	軽傷	7/5/2007	リクライニング状態の入浴用車いすの背もたれが勝手に起き上がり、女性の体が前方にずり落ち、打撲と擦過傷を負った。	宮崎県
7/6/2007	車いす(入浴用)	死亡	5/23/2007	利用者は要介護5で首が安定していない状態であった。当該製品の背シートを外した状態で、利用者をベッドから当該製品へ移乗させる際に、足をフットレストに乗せようと高く持ち上げた時、後方に車いすごと転倒し、脳血腫により死亡した。	長崎県
6/28/2007	車いす	死亡	6/13/2007	トイレにおいて、車いすに移乗する際に転倒し、車いすに戻ろうとした際、ふくらはぎが車いすのステップクランプ部分に引っ掛かり裂傷を負ったと推測され、出血多量のため死亡した。	福岡県
5/30/2007	車いす	製品破損軽傷	5/23/2007	使用中の片手駆動型オーダー車いすの左側車軸が折れて、転倒し、軽い打撲を負った。	千葉県
5/15/2007	車いす	製品破損重傷	8/3/2006	集合住宅の前通路で、車いすに乗り移ろうとしたところ、車いすのフレームが突然破断し、体のバランスを崩して左手の中指をコンクリート床に強打して骨折、中指の機能を失った。	北海道